Deutsche FREMO Bahn Direktion Bremen

Gültig vom 26.05. -29.05.2022

Buchfahrplan

P_04 06:15 Borgstede

Dienstbeginn 05:45

enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Leerzüge der Strecken

KBS 184 Hagen Vorhalle – Hompesch - Crengeldanz – Kreuztal KBS 1841 Kreuztal - Bad Münder - Borgstede – Varel KBS184c Hompesch KB - Weenzen - Helen - Sülfeld (ex) KBS184b Borgstede - Großseelheim - Eiderhafen

sowie

Zugbildungsvorschriften

für die in diesem Plan behandelten Züge

auch für Dritte

P20

TFZ Achsen MAN 4

Lage der Betrieb s-stelle km	Zuläs- sige Ge- schwin- digkeit km/h		Ankunft	Abfahrt	Bemerkungen	Halt vor Trapez tafel	Kreuz -ung mit Zug	Über- holt wird über- holt	Zuglauf- meldung <u>für</u> Art
0	40	Borgstede		06:30	Werksverkehr Eiderhafen MAN TFZ einsetzen				
0,9		Großseelheim	06:36	06:38					
1,5		Eiderhafen	06:43		MAN TFZ aussetzen				

P21

TFZ Achsen MAN 4

	Zuläs- sige Ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkungen	Halt vor Trapez tafel	Kreuz -ung mit Zug	Über- holt wird über- holt	Zuglauf- meldung <u>für</u> Art
1,5	40	Eiderhafen		07:00	Werksverkehr Eiderhafen MAN TFZ einsetzen von P20				
0,9		Großseelheim	07:05	07:07					
0		Borgstede	07:13		MAN TFZ aussetzen Ü P22				

G30

TFZ Achsen DH500 30

	Zuläs- sige Ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkungen	Halt vor Trapez tafel	Kreuz -ung mit Zug	Über- holt wird über- holt	Zuglauf- meldung <u>für</u> Art
0	40	Borgstede		12:00	DH500 TFZ einsetzen einstellen1 Eiderhafen 2 Großseelheim				
0,9		Großseelheim	12:06	13:00	ausstellen2 Großseelheim				
1,5		Eiderhafen	13:05		DH500 TFZ aussetzen Ü G31 ausstellen1 Eiderhafen				

- 1 Eiderhafen
- 2 Großseelheim

G31

TFZ Achsen DH500 30

Betrieb	Zuläs- sige Ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkungen	Halt vor Trapez tafel	Kreuz -ung mit Zug	Über- holt wird über- holt	Zuglauf- meldung <u>für</u> Art
1,5	40	Eiderhafen		15:10	DH500 TFZ einsetzen von G30 einstellen1 Ausgang Eiderhafen 2 Ausgang GSH				
0,9		Großseelheim	15:15	15:45	Ausgang GSH aufnehmen				
0		Borgstede	15:51		DH500 TFZ aussetzen ausstellen1 Ausgang Eiderhafen 2 Ausgang GSH				

- 1 Ausgang Eiderhafen
- 2 Ausgang GSH

P24

TFZ Achsen MAN 4

	Zuläs- sige Ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkungen	Halt vor Trapez tafel	Kreuz -ung mit Zug	Über- holt wird über- holt	Zuglauf- meldung <u>für</u> Art
0	40	Borgstede		19:15	Werksverkehr Eiderhafen MAN TFZ einsetzenP23				
0,9		Großseelheim	19:21	19:23					
1,5		Eiderhafen	19:28		MAN TFZ aussetzen Ü P25				

P25

TFZ Achsen MAN 4

	Zuläs- sige Ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkungen	Halt vor Trapez tafel	Kreuz -ung mit Zug	Über- holt wird über- holt	Zuglauf- meldung <u>für</u> Art
1,5	40	Eiderhafen		19:50	Werksverkehr Eiderhafen MAN TFZ einsetzenP24				
0,9		Großseelheim	19:55	19:57					
0		Borgstede	20:03		MAN TFZ aussetzen				