

D e u t s c h e F R E M O B a h n
Direktion Bremen

Gültig vom 26.05. -
29.05.2022

Buchfahrplan

DB01

05:31 Kreuztal

Dienstbeginn 05:01

enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Leerzüge
der Strecken

KBS 184 Hagen Vorhalle – Hompesch - Crengeldanz – Kreuztal
KBS 1841 Kreuztal - Bad Münster - Borgstede – Varel
KBS184c Hompesch KB - Weenzen - Helen - Sülfeld
(ex) KBS184b Borgstede - Großseelheim - Eiderhafen

sowie

Zugbildungsvorschriften

für die in diesem Plan behandelten Züge

auch für
Dritte

P3601

TFZ
V100;Br86,Br64

Achsen
20

Lage der Betriebsstelle km	Zulässige Geschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkungen	Halt vor Trapeztafel	Kreuzung mit Zug	Überholt wird überholt	Zuglaufmeldung für Art
0	60	Kreuztal		05:41	V100;Br86,Br64 TFZ einsetzen einstellen1 3BDy+3By+3ABy+3By				
0,2		Abzweig		05:44					
1,6		Crengeldanz	05:56	06:09					
3,3		Hompesch	06:27	06:30					
4,5		Hagen Vorhalle	06:47		Wagen gehen über auf P3606 V100;Br86,Br64 TFZ aussetzen Ü P3608 ausstellen1 3BDy+3By+3ABy+3By Ü P3606				

Zugbildung

1 3BDy+3By+3ABy+3By

P3600

TFZ
V100,Br86,Br64

Achsen
20

Lage der Betriebsstelle km	Zulässige Geschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkungen	Halt vor Trapeztafel	Kreuzung mit Zug	Überholt wird überholt	Zuglaufmeldung für Art
4,5	60	Hagen Vorhalle		08:11	V100,Br86,Br64 TFZ einsetzen einstellen1 3By+3ABy+3By+3BDy 2 Stückgut CRE 3 Stückgut HOM				
3,3		Hompesch	08:28	08:51	Stückgut ausstellen ausstellen3 Stückgut HOM Ü P3609				
1,6		Crengeldanz	09:09	09:24	Stückgut ausstellen ausstellen2 Stückgut CRE Ü P3609				
0,2 0		Abzweig Kreuztal	09:39	09:36	Geht über auf P3655; Wagen umsetzen auf Gl 4 V100,Br86,Br64 TFZ aussetzen Ü P3607 ausstellen1 3By+3ABy+3By+3BDy P3655				

Zugbildung

- 1 3By+3ABy+3By+3BDy
- 2 Stückgut CRE
- 3 Stückgut HOM

P3607

TFZ
V100;Br86,Br64

Achsen
20

Lage der Betriebsstelle km	Zulässige Geschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkungen	Halt vor Trapeztafel	Kreuzung mit Zug	Überholt wird überholt	Zuglaufmeldung für Art
0	60	Kreuztal		11:45	V100;Br86,Br64 TFZ einsetzen von P3600 einstellen1 3BDy+3By+3ABy+3By				
0,2		Abzweig		11:48					
1,6		Crengeldanz	12:00	12:13					
3,3		Hompesch	12:31	12:44					
4,5		Hagen Vorhalle	13:01		Wagen gehen über auf P3608 V100;Br86,Br64 TFZ aussetzen ausstellen1 3BDy+3By+3ABy+3By Ü P3608				

Zugbildung

1 3BDy+3By+3ABy+3By

P3604

**TFZ
V100;Br86,Br64**

**Achsen
20**

Lage der Betriebsstelle km	Zulässige Geschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkungen	Halt vor Trapeztafel	Kreuzung mit Zug	Überholt wird überholt	Zuglaufmeldung für Art
4,5	60	Hagen Vorhalle		15:20	V100;Br86,Br64 TFZ einsetzen von P3605 einstellen1 3BDy+3By+3ABy+3By von P3603				
3,3		Hompesch	15:37	15:40					
1,6		Crengeldanz	15:58	16:01					
0,2		Abzweig		16:13					
0		Kreuztal	16:16		Wagen gehen über auf P3603 Folgetag V100;Br86,Br64 TFZ aussetzen ausstellen1 3BDy+3By+3ABy+3By				

Zugbildung

1 3BDy+3By+3ABy+3By

P3657

**TFZ
Vt98**

**Achsen
6**

Lage der Betriebsstelle km	Zulässige Geschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkungen	Halt vor Trapeztafel	Kreuzung mit Zug	Überholt wird überholt	Zuglaufmeldung für Art
0	60	Kreuztal		18:45	Vt98 TFZ einsetzen P3654 einstellen 1 Vt,Vb,Vs				
0,2		Abzweig		18:48					
1,5	40	Bad Münster	19:00	19:04					
2,9		Borgstede	19:16		gehen über auf P3651 Folgetag Vt98 TFZ aussetzen ausstellen 1 Vt,Vb,Vs				

Zugbildung

1 Vt,Vb,Vs

Lz89502

TFZ Br86. 64. 78

Achsen 20

Lage der Betriebsstelle km	Zulässige Geschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkungen	Halt vor Trapeztafel	Kreuzung mit Zug	Überholt wird überholt	Zuglaufmeldung für Art
3,8	40	SBF Varel		21:10	Br86. 64. 78 TFZ einsetzen von Ne4101				
2,9		Borgstede		21:22					
1,5	60	Bad Münster		21:34					
0,2		Abzweig		21:46					
0		Kreuztal	21:49		Br86. 64. 78 TFZ aussetzen				

Zugbildung